

Plomberie Chauffage

ihadadene.com

Rouiba Alger

Ihadadene.com est spécialisé dans la vente au comptoir direct aux consommateurs, de produits de chauffage, plomberie, accessoires sanitaires, quincaillerie générale, Outillage, électricité, produits d'entretien

Installé depuis 1995 au coopératives immobilières les orangers à côté du nouveau stade de Rouiba.

Notre clientèle nous fait confiance grâce à notre sérieux et à une vaste expérience, acquise au cours des années.

Nous vous proposons un grand choix de produits, mais également des conseils pour assurer au mieux vos divers travaux.

Acheter en toute confiance
"qualité prix garantie"

Contact

 [0550 08 11 52](tel:0550081152)

contactihad@gmail.com

www.ihadadene.com

Horaires d'Ouvertures

Samedi-jeudi: 08h00 - 20h00

Coopérative immobilière les orangers
Route du nouveau stade Rouiba Alger

[Itinéraire](#)



CODE PANNE CHAUDIERE CHAPPEE



E10 : Capteur sonde extérieure en panne.

E20 : Capteur ntc de refoulement en panne.
SOLUTION : Nettoyer ou changer le capteur

E28 : Capteur NTC de fumées en panne.
SOLUTION : Nettoyer ou changer le capteur

E50 : Capteur ntc sanitaire en panne.
SOLUTION : Nettoyer ou changer le capteur

E110 : Déclenchement du thermostat de sécurité.

SOLUTION : Mettre le sélecteur sur "R" pendant au moins 1 seconde. Au cas où ce dispositif se déclencherait souvent, faire appel au centre de service après-vente agréé.

E119 : Absence d'autorisation du pressostat hydraulique

SOLUTION : Vérifier si la pression du circuit correspond à la valeur prescrite. Voir chapitre remplissage du circuit. Si l'anomalie persiste, faire appel au centre service après-vente agréé.

E125 : Intervention de sécurité (Pompe bloquée).

SOLUTION : Débloquer la pompe voir SAV

E130 : Intervention du capteur des fumées pour sur température

SOLUTION : Mettre le sélecteur sur "R" pendant au moins 1 seconde. Au cas où ce dispositif se déclencherait souvent, faire appel au centre de service après-vente agréé.

E133 : Absence de gaz.

SOLUTION : Mettre le sélecteur sur "R" pendant au moins 1 seconde. Si l'anomalie persiste, faire appel au centre de service après-vente agréé.

E151 : Erreur interne carte de la chaudière.

SOLUTION : Faire appel au centre de service après-vente agréé.

Vérifier la position des électrodes d'allumage.

E160 : Seuil de vitesse de ventilateur non atteint.

SOLUTION : Faire appel au centre de service après-vente

Besoin d'un réparateur

[0550 08 11 52](tel:0550081152)

[Telecharger l'Application ihadadene](#)

